

## 职业卫生评价报告网上公开信息表

评价项目名称		淮安市润龙科技有限公司	
评价报告编号		JSQJK(HA)H2024021	
评价类型		预评价 <input type="checkbox"/> 控制效果评价 <input type="checkbox"/> 现状评价 <input checked="" type="checkbox"/>	
评价项目概况	用人单位	淮安市润龙科技有限公司	
	地理位置	淮安工业园区(原淮安市盐化新材料产业园区)盐都路2号	
	用人单位联系人	韩启明	联系方式 189****1612
	评价项目简介	淮安市润龙科技有限公司成立于2014年11月21日,注册地址位于淮安工业园区(原淮安市盐化新材料产业园区)盐都路2号,公司类型:有限责任公司。企业法定代表人:付启风。公司总占地面积约20063m <sup>2</sup> (约合30亩)。	
	行业代码及类别	基础化学原料制造(行业代码:C-261)	
到现场开展该项目评价工作的情况	现场调查	专业技术人员	韩甜甜、龚建文
		时间	2024.05.06
		用人单位陪同人	韩启明
		现场勘查图像影像	
	现场采样、检测	专业技术人员	孙冉冉、魏跃
		时间	2024.05.15
		用人单位陪同人	张宇

		现场勘查 图像影像	
建设项目 (用人单位)存在的 职业病危害 因素及检测 结果	存在的主要 职业病危害 因素	化学因素粉尘(电焊烟尘)、毒物(甲苯、丙酮、碳酸钠、沉淀 SiO <sub>2</sub> 、硫化氢、氨、臭氧、一氧化碳)和物理因素(工频电场、噪声、高温、电焊弧光)。	
	检测结果	化学因素粉尘(电焊烟尘)、毒物(甲苯、丙酮、碳酸钠、沉淀 SiO <sub>2</sub> 、硫化氢、氨、臭氧、一氧化碳)和物理因素(工频电场、噪声、高温、电焊弧光)检测结果均符合接触限值。	
职业病危害风险类别	一般 <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/>		