

## 职业卫生评价报告网上公开信息表

评价项目名称		连云港新东方国际货柜码头有限公司职业病危害现状评价		
评价报告编号		JSQJK (HA) H2023003		
评价类型		预评价 <input type="checkbox"/> 控制效果评价 <input type="checkbox"/> 现状评价 <input checked="" type="checkbox"/>		
评价项目概况	用人单位	连云港新东方国际货柜码头有限公司		
	地理位置	江苏省连云港市连云区庙岭港区庙三顺岸工程内		
	用人单位联系人	张永青	联系方式	15951255959
	评价项目简介	包括 29#、30#、31#泊位、堆场(危险品堆场、冷藏箱堆场、重箱堆场、空集装箱堆场、件杂货堆场)、喷淋水泵房、变电所、机修车间、铆焊车间、危废库、成品油库、仓库、中控指挥室、危险品值班室。		
	行业代码及类别	装卸搬运和仓储业(行业代码: G59)		
到现场开展该项目评价工作的情况	现场调查	专业技术人员	徐畅、刘文博	
		时间	2023.03.30	
		用人单位陪同人	张永青	
		现场勘查图像影像		
	现场采样、检测	专业技术人员	徐畅、兰天朋	
		时间	2023.4.11-2023.4.13, 2023.6.27, 2023.8.16	
		用人单位陪同人	张永青	

		现场勘查 图像影像	
建设项目 (用人单位)存在的 职业病危害 因素及检测 结果	存在的主要 职业病危害 因素	生产性粉尘(电焊烟尘)、生产性毒物(锰及其无机化合物、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、乙炔、柴油)、物理性因素(噪声、高温、工频电场、电焊弧光)	
	检测结果	化学因素、物理因素检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2019)《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)中标准限值的要求	
职业病危害风险类别		一般 <input checked="" type="checkbox"/> 严重 <input type="checkbox"/>	