

职业卫生评价报告网上公开信息表

评价项目名称		江苏德源药业股份有限公司二工厂职业病危害现状评价报告书	
评价报告编号		JSQJK (HA) H2023021	
评价类型		预评价 <input type="checkbox"/> 控制效果评价 <input type="checkbox"/> 现状评价 <input checked="" type="checkbox"/>	
评价项目概况	用人单位	江苏德源药业股份有限公司	
	地理位置	江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区 金桥路 21 号	
	用人单位联系人	王超	联系方式 13338981816
	评价项目简介	针对原料药一车间(2201 车间)、原料药三车间(2203 车间,含精烘包间一、精烘包间二)、工程楼(动力车间、纯水间)、变配电房、污水处理站、原危险品库(1#化学品库)、2#危险品库(2#化学品库)、3#危险品库(3#化学品库)、分析中心、危废库等进行职业病危害现状评价	
	行业代码及类别	化学药品原料药制造(行业代码: C2710)	
到现场开展该项目评价工作的情况	现场调查	专业技术人员	张茜茜、刘琰
		时间	2023.4.13
		用人单位陪同人	王超
		现场勘查图像影像	
	现场采样、检测	专业技术人员	刘琰、张茜茜
		时间	2023.07.25、08.18
		用人单位陪同人	王超

		现场勘查 图像影像	
建设项目 (用人单位)存在的 职业病危害 因素及检测 结果	存在的主要 职业病危害 因素	活性炭粉尘、5-乙基-2-吡啶基乙醇、二氯甲烷、甲基磺酰氯、三乙胺、5-乙基-2-吡啶基甲磺酸酯、三乙胺盐酸盐、对羟基苯甲醛、氢氧化钾、异丙醇、乙酸乙酯、氢氧化钠、甲醇、5-乙基-2-吡啶基甲醛、甲磺酸钾、对羟基苯甲醛钾盐、对羟基苯甲醛钠盐、2,4-噻唑烷二酮、氨、乙酸、5-[[4-[2-(5-乙基-2-吡啶基)-乙氧基]苯基]亚甲基]-2,4-噻唑烷二酮、乙酸铵、乙酸钠、硼氢化钠、六水合氯化钴、丁二酮肟、丙酮、硼酸三钠、氢气、吡格列酮、氯化氢、盐酸吡格列酮、氯化亚砷、环己烷、反式-4-异丙基环己基甲酸、二氧化硫、亚硫酸钠、中间体I(反式异丙基环己基甲酰氯)、D-苯丙氨酸、中间体II(反式-4-异丙基环己基甲酸琥珀酰亚酸钠)、那格列奈、乙醇、甲苯、氮气、邻溴碘苯、三(二亚苄基丙酮)三钼、2,4-二甲基苯硫酚、叔丁醇钠、碘化钠、中间体I(1-(2-溴-苯基硫烷基)-2,4-二甲基苯)、叔丁醇、哌嗪、三(二亚苄基丙酮)三钼、溴化钠、中间体II(1-[2-(2,4-甲基苯硫基)苯基]哌嗪)、氢溴酸、1-[2-(2,4-甲基苯硫基)苯基]哌嗪氢溴酸盐、正庚烷、沃替西汀、溴化钠、乙二胺四乙酸二钠、氢溴酸沃替西汀、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、硫化氢	
	检测结果	化学因素、物理因素检测结果均符合标准限值的要求	
职业病危害风险类别		一般 <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/>	