

职业病危害技术服务报告信息网上公开表

评价项目名称		江苏云港环境修复有限公司土壤资源再利用项目（一期工程）		
评价报告编号		JSQJK（HA）H2023128		
评价类型		预评价 <input checked="" type="checkbox"/> 控制效果评价 <input type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/>		
评价项目概况	建设/用人单位	江苏云港环境修复有限公司		
	地理位置	连云港市灌云县临港产业区纬七路北側		
	用人单位联系人	孙亮亮	联系方式	13675252878
	评价项目简介	本项目拟新建生物堆厂房、预处理车间 2、陶粒车间、砻糠厂房、成品陶粒罐区（一期）以及公辅设施。预处理车间 1、土壤处置厂房、洗脱间不在本次评价范围内。		
	行业代码及类别	土壤污染治理与修复服务（行业代码：N7726）		
到现场开展该项目评价工作的情况	现场调查	专业技术人员	刘文博、龚建文	
		时间	--	
		建设/用人单位陪同人	--	
		现场勘查图像影像	--	
	现场采样、检测	专业技术人员	--	
		时间	--	
		建设/用人单位陪同人	--	
		现场勘查图像影像	--	

建设项目 (用人单位) 存在的 职业病危害 因素及检测 结果	存在的主要 职业病危害 因素	化学有害因素(矽尘、谷物粉尘、活性炭粉尘、氧化钙、氧化镁、三氧化二铝、三氧化二铁、汞、铜、锌、砷、镍、镉、铬、铅、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、铜及其化合物、锌及其化合物、砷及其化合物、镍及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物、铅及其化合物、硫化氢、氨)、物理因素(高温、噪声、工频电场)。
	检测结果	--
职业病危害风险类别	一般 <input checked="" type="checkbox"/>	严重 <input type="checkbox"/>